

## CAIXOTE 08

COMP. ELETRICOS AUTOMOTIVOS / COMP. E ACESS. SCANIA

| RELAÇÃO DOS MATERIAIS |                                                |        |
|-----------------------|------------------------------------------------|--------|
| Código material       | MATERIAL                                       | QUANT. |
| 506                   | AUTOMATICO DA PARTIDA WAPSA 9330451013         | 2      |
| 635                   | BOBINA DE CAMPO PARTIDA MOTOR GERADOR MWM 3    | 2      |
| 636                   | BOBINA DE CAMPO PARTIDA WAPSA 9001453476       | 1      |
| 24375                 | BOBINA DE CAMPO PARTIDA JE 12V 9001453718      | 5      |
| 813                   | BUCHA DA PARTIDA KB BOSCH 2000301015           | 4      |
| 814                   | BUCHA DA PARTIDA KB BOSCH 2000301016           | 4      |
| 815                   | BUCHA DA PARTIDA PRESTOLITE K01242             | 4      |
| 1263                  | CHAVE MAGNETICA DA PARTIDA KB BOSCH 0331101006 | 5      |
| 8919                  | CHAVE MAGNETICA DA PARTIDA KB BOSCH 0331450001 | 4      |
| 1876                  | EIXO BENDIX DA PARTIDA BOSCH 10 DENTES         | 5      |
| 1878                  | EIXO BENDIX PARTIDA PRESTOLITE (09 DENTES)     | 2      |
| 1879                  | EIXO BENDIX PARTIDA WAPSA                      | 2      |
| 16086                 | EMBREAGEM DE LAMINA COMPLETO BOSCH REF.        | 3      |
| 2157                  | FAROL LUZ ALTA 3318209161                      | 2      |
| 2445                  | FUSIVEL DE LOUCA DE 15AMP. 3085450234          | 293    |
| 2446                  | FUSIVEL DE LOUCA DE 30A                        | 40     |
| 2652                  | INDUZIDO DA PARTIDA WAPSA 9001453260           | 4      |
| 2693                  | INTERRUPTOR PRESSAO OLEO DO MOTOR 374338       | 2      |
| 2872                  | LAMPADA BÍODO H5 24V. PHILIPS                  | 24     |
| 13068                 | LAMPADA DO FAROL 34901KPH881                   | 32     |
| 2914                  | LAMPADA 45/40 12V. PHILIPS/OSRAM               | 3      |
| 2923                  | LANTERNA DIANTEIRO PISCA LADO DIREITO SCANIA   | 5      |
| 2922                  | LANTERNA DIANTEIRO PISCA LADO ESQUERDO SCANIA  | 4      |
| 2931                  | LANTERNA LATERAL AMARELA COM SUPORTE REF.      | 100    |
| 3123                  | MANCAL DA PARTIDA KB L/DO COLETOR              | 3      |
| 4286                  | PORTA ESCOVA DA PARTIDA WAPSA.                 | 10     |
| 14611                 | PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA PRETOLITE M-100     | 10     |
| 4458                  | RELE DO PISCA SCANIAP124 REF. 1401789/DNI 8860 | 3      |
| 32038                 | ROTOR ALTERNADOR 55AMP BOSCH 85148400          | 3      |
| 5130                  | ROTOR DO ALTERNADOR 35 AMP. BOSCH              | 1      |
| 9211                  | ROTOR DO ALTERNADOR 55 AMP. BOSCH EIXO GRANDE  | 1      |
| 2071                  | ESCOVA DA PARTIDA JE 24V BOSCH 9001453644      | 4      |
| 2080                  | ESCOVA DE PARTIDA KB BOSCH 9001084104          | 4      |
| 19666                 | ROLAMENTO 2.000.910.005 - PARTIDA KB SCANIA    | 3      |
| TOTAL                 |                                                | 594    |